



**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2000.01-2004.05)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Alternator 90 A	14	Schówek zamykany
2	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone	15	Silnik spełniający normy EURO 3
3	Drzwi tylne przeszklone otwierane 180 stopni	16	Stabilizator osi przedniej
4	Fotel kierowcy regulowany	17	Szyba przednia klejona
5	Hamulce tarczowe kół przednich i tylnych	18	Szyba tylna ogrzewana
6	Immobilizer	19	Światła z regul. kąta pochyleń elektr.
7	Koło zapasowe z uchwytem na ramie	20	Tapicerka z materiału
8	Narzędzia kpl.	21	Układ hamulcowy dwuobwodowy
9	Nawiew powietrza z 4-stopniową dmuchawą	22	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Obrotomierz elektroniczny	23	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz
11	Opony 225/70 R15	24	Zaglówki na wszystkich miejscach
12	Pasy bezpieczeństwa	25	Zderzak przedni z zintegrowanymi stopniami
13	Podnośnik		

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PL]
1	+ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	490
2	+Akumulator dodatkowy	450
3	+Autoalarm	79
4	+Fotele dodatkowe 2 szt.	178
5	+Klimatyzacja tylna	818
6	+Ogrzewanie niezależne	530

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	KLEBER 215/75 R16C 116R TRANSPRO TL	4,0	66
Przednie prawe:	KLEBER 215/75 R16C 116R TRANSPRO TL	4,0	66
Tylne lewe:	KLEBER 215/75 R16C 116R TRANSPRO TL	4,0	66
Tylne prawe:	KLEBER 215/75 R16C 116R TRANSPRO TL	4,0	66

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

Do oględzin przedstawiono pojazd nie będący czasowo w eksploatacji z kompletnym wyposażeniem. Nie przeprowadzono jazdy testowej ze względu na brak możliwości uruchomienia silnika - akumulator rozładowany ( niesprawny).

Podczas oględzin stwierdzono:

SILNIK: - brak możliwości uruchomienia silnika.

Poziom oleju w misce olejowej i płynów eksploatacyjnych w normie.

Stwierdzono niewielki wyciek paliwa przy przewodach powrotu paliwa z wtryskiwaczy.

PODWOZIE: kompletne, hamulec postojowy zablokowany uniemożliwiający przemieszczenie pojazdu. W warunkach parkingowych i bez przeprowadzenia jazdy testowej ocena stanu technicznego układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia ograniczona.

NADWOZIE Z WYPOSAŻENIEM: - zamknięte typu kombi z adaptacją specjalistyczną nadwozia do zadań karetki sanitarnej. Powłoka lakierowa koloru białego z naklejonymi kolorowymi pasami, oznakowaniem karetki sanitarnej oraz logiem firmy. Stan powłoki lakierniczej dostateczny. W miejscach występowania korozji widoczne pęcherze i odpryski lakieru. Na poszyciu dachu widoczne ślady naprawy poprzez klejenie w tylnej części po stronie lewej i prawej oraz wgniecenia na łuku dachu po stronie lewej. Zderzak przedni wyczepiony po stronie lewej, lusterko prawe - otarcia na obudowie, stopień tylny - popękana nakładka, tablica rejestracyjna przednia - pognieciona.

Korozja widoczna w dolnych częściach nadwozia, szczególnie w dolnych częściach wszystkich drzwi.

Popyt na tego typu pojazdy ( użytkowane jako ambulans drogowy ) jest znikomy.  
Zastosowano ujemną korektę - 5 % za stan utrzymania i dbałości o pojazd ze względu na korozję elementów nadwozia.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**11400 PLN**  
(słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2017 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Ocenę wykonał:

Rzeczoznawca Certyfikowany - Certyfikat Nr 176/02/05/08/11/14 w zakresie Kompetencji :

- technika samochodowa "CA",
- wycena wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych "CC"
- z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju - RS 000619.
- Biegły skarbowy.

Wydając niniejszą Ocenę Techniczną, Dyrektor Spółki zastrzega wraz z Rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu Oceny.

Od niniejszej Oceny przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Dyrektora Oddziału. W przypadku konieczności wykonania Oceny Komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wykonujący Ocenę.

DYREKTOR

pieczęć

